






VYPRACOVAL: Ing. Michal Gajdoš		KOORDINÁTOR: Ing. Michal Gajdoš		12.2015	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Michal Gajdoš		BYSTRÉ, OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠSKÁ 98/20, 094 34 BYSTRÉ		12.2015	
INVESTOR: BYSTRÉ, OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠSKÁ 98/20, 094 34 BYSTRÉ		REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLA SOCIÁLNEHO PODNIKU, UL. ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ		080 06 PREŠOV	
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLA SOCIÁLNEHO PODNIKU, UL. ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ		SO 01 - DOM SLUŽIEB		1:100	
OBJEKT: SO 01 - DOM SLUŽIEB		ARCHIVNE Č.:		364	
OBSAH VÝKRESU: Pôdorys strechy - navrhovaný stav		MIEKA: 1:100		FORMÁT: 6 * A4	
PROFESIA: ASR		Č. VÝKRESU: 04.		04.	



POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ




POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ

LEGENDA POVRCHOVÝCH UPRAV


- EXISTUJÚCE POVRCHY
- x5 - Existujúce okná a dvere ploštové - bielej farby
 - x6 - Existujúce drevené dvere
 - x7 - Existujúce oceľové dvere
 - x8 - Existujúce oceľové mreže okien a dverí
 - x9 - Existujúca stredná plechová krytina a oplechovanie atiky hnedej farby
 - x10 - Existujúca stredná plechová trapezová krytina poškodená
 - x11 - Existujúce klampiarske výrsky - žltý a zvon z oceľového pozinkovaného plechu
 - x12 - Existujúca oceľová konštrukcia prístrešku hnedej farby
 - x16 - Existujúca skríň klimatizácie bielej farby
 - x17 - Existujúca skríň plynového rozvodu kovová
 - x18 - Existujúci komín - hliník
 - x20 - Existujúci obklad strešnej rímky drevený - náter hnedej farby

NAVROVANÉ KONŠTRUKCIE A POVRCHY

- 31 - Silikátová sietka zrnitosti 0-2 svetlo-hnedej farby, napr. BAUMIT slikať 0334. podklad kontaktný, zárebovací systém, na l. n. do výšky +2,800 použiť dvojitú výstužnú skotextilnú sieťku
- 31 - Silikátová sietka zrnitosti 0-2 svetlo- sivej farby, napr. BAUMIT slikať 0905 podklad kontaktný, zárebovací systém, na l. n. do výšky +2,800 použiť dvojitú výstužnú skotextilnú sieťku
- 31 - Soklik - kamenná sietka strednozrná (marmolit), farba hnedej podklad kontaktný zárebovací systém s Exp polystyrénom, dvojitá výstužná skotextilná sieťka
- 31 - Soklik - kamenná sietka strednozrná (marmolit), farba hnedej podklad nová cementová omietka, dvojitá výstužná skotextilná sieťka
- 31 - Hliníkové dvere - farba rámov biela, sklo nepriehľadné
- 31 - Klampiarske výrsky z lakoplastovaného plechu svetlosivej farby RAL 9006
- 31 - Vertracie mrežky hliníkové svetlosivej farby
- 31 - Nová cementová omietka kopia výstužná skotextilná sieťkou.
- 31 - Silikátová sietka zrnitosti 0-2 svetlo- sivej farby, napr. BAUMIT slikať 0905



POHĽAD JUHOZÁPADNÝ



POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

VYPRACOVAL	Ing. Michal Gajdoš	COORDINATOR	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Michal Gajdoš	DATE	12.2015
INVESTOR	BISTRÉ, OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠSKÁ 98/20, 094 34 BYSTRÉ		
NAZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLA SOCIÁLNEHO PODNIKU, UL.ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ		
OBJEKT	SO 01 - DOM SLUŽIEB		
OBŠAH VÝKRESU			
STRUČNÝ	PS		
FORMÁT	4 * A4		
PROJEKTANT	ASR		
PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA			
POIMÁ			
OSOBA PREŠOV			
TEL.	0905431535		
ZÁKAZKA	4G 364		
ARCHIVNÉ ČÍS			

Výpis okien a dverí

[illegible]

Výpis klampiarskych prác

Účel	Otvor	Technická norma	Kontrola a podobne	Schéma - popis	Rozmery [mm]	R.S. [mm]	Dĺžka /m/ Počet /ks/	Umiestnenie				Farba	Poznámka
								L.N.	Z.N.	Strecha	Spolu		
K1		STN T3360		 Oplechovanie zateplenia komína. Materiál: oceľový pozinkovaný lakaplastovaný plech hr. 0,7 mm		430	2-8 bm			○		Vítane príponiek z plochej pozinkovanej ocele Ø= 30 x 3-250, α=330 mm hmazdielik a vrutov.	
K2		STN T3360		 Oplechovanie parapětu okna. Materiál: oceľový pozinkovaný lakaplastovaný plech hr. 0,7 mm		470	59-5 bm	○		Biele		Vítane príponiek z plochej pozinkovanej ocele Ø= 30 x 3-420, α=330 mm hmazdielik a vrutov.	
K3		STN T3360		 Oplechovanie styku strechy so stenou. Materiál: oceľový pozinkovaný lakaplastovaný plech hr. 0,7 mm		470	33-7 bm		○	Hmedá Farbu upresniť podľa farby jestvujúcich,		Vítane pripojovacieho lakaplastovaného plechu, plochových príponiek, hmazdielik a vrutov.	
K4		STN T3360		 Oplechovanie atiky strechy. Materiál: oceľový pozinkovaný lakaplastovaný plech hr. 0,7 mm kotviť spolu s podkladnou USB doskou 580/25 !		720	60-9 bm		○	Hmedá Farbu upresniť podľa farby jestvujúcich,		Vítane príponiek z plochej pozinkovanej ocele Ø= 50 x 3-825, α=330 mm hmazdielik a vrutov.	
K5		STN T3360		 Oplechovanie styku strechy so stenou a oplechovním okna. Materiál: oceľový pozinkovaný lakaplastovaný plech hr. 0,7 mm		550	19-4 bm		○	Hmedá Farbu upresniť podľa farby jestvujúcich,		Vítane pripojovacieho lakaplastovaného plechu, plochových príponiek, hmazdielik a vrutov.	
K6		STN T3360		Oplechovanie zvlněnej stěny atíky s napojením na prvok K4. Materiál: oceľový pozinkovaný lakaplastovaný plech hr. 0,6 mm kotviť spolu s podkladnou USB doskou hr. 25 mm !			3-7 m ²			○		Vítane pripojovacieho lakaplastovaného plechu, plochových príponiek, hmazdielik a vrutov. Dielenskú (výrobnú) dokumentáciu dodá zhotoviteľstvom.	
K7				Demontáž existujúceho zvlneného potrubia z oceľového pozinkovaného plechu a jeho súdna montáž po zateplení fasády s dodaním nových upevňovacích objemov a úprava dŕžák a kolien.			45-0 bm	○	○				
K8				Demontáž starých kladarských výrobkov: - Oplechovanie parapětrov okien - 59,5 bm - Oplechovanie atík - 58,6 bm - Oplechovanie stěny - 6,9 m²									

pagados

VYPRACOVÁL: Ing. Michal Gažo ZODP. PROJEKTANT: Ing. Michal Gažo INVESTOR: BYSTRÉ, OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠSKÁ 98/20, 094 34 BYSTRÉ NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLA SOCIÁLNEHO PODNIKU, UL. ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ	KORDINÁTOR: 12.2.2015 DÁTUM:	 PROJEKTOVÁ KANCELARIA Poľná 15 080 06 PREŠOV Tel.: 0905/431535
ZAKAZKA: G 364 MIERKA:		
STUPEŇ: PS FORMÁT: 6 * A4		
OBRÁZOK: 07.		
OBSAH VÝKRESU:		

Výpis zámočnických výrobkov


Uznenenie	Odvarovanie	Technická norma	Katódová ochrana	Schéma - popis	Rozmery [mm]	Držka [m]	Počet kusov	Strecha	Spolu	Seda	Náter	Poznámka
								2NP	1NP			
Z1				PODORYS, m 1:100 atyp. POHLAD, m 1:100 Madlo rampy oceľové pozinkované, tr. Ø 51,0x3 - 21,1bm - 7,5 kg Material: - madlo - vodacia tyč Ø 44,5x3 - 4,2 bm - 12,9 kg - kotvenie Ø 16 - 3,2 bm - 5,1kg - spolu ----- 25,5 kg	REZ 2-2 m 1:50	1	1				Svetlo sivá	Dieleňskú, Ivyr obnovú dokumentáciu doda Zhotoviteľstavby. Náter - základný reaktivný S 2088 2 • Náter - vrchný S 204 2 • •.
Z2		atyp.		Úprava jestvujúcich oceľových mreží spočívajúca v posune krídla o 220 mm a úprave výšky podla zateplenia nadpražia.				2			Svetlo sivá	Odstraníť starý náter a realizovať nový náter • - základný reaktivný S 2088 2 • Náter - vrchný S 204 2 • •.
Z3		atyp.		Úprava jestvujúcej striešky vstupu spočívajúca pri varení oceľového paždika 50/30/3 a v skrátení dĺžky krytiny z oceľ. pozink. trapezového plechu, celkom 1,9 m²				3			Svetlo sivá	Hmotnosť ocele 41,2 kg Odstraníť starý náter a realizovať nový náter nosnej konštrukcie • Náter - základný reaktivný S 2088 2 • Náter - vrchný S 204 2 • •.
Z4		atyp.		Vetracia mriežka so siefkou a protiažadovou žalúziou 350 • 350 mm, Material - hliník •.				3			Svetlo sivá	PRI REALIZACII VETRACIEHO OTVORU V ZATEPLOVACOM SYSTÉME VYREZAŤ OTVOR V TEPELNEJ IZOLÁCII, SIETOVINU ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU PRETIAHNUŤ ČEZ VETRACIOTVOR. TÁTO SIETOVINA NA OTVORE POTOM ZOSTANE BEZ NÁMENSENIA VSRTEJ VONKÁŠIEHO LEPIDLA A OMIETKY. VNÚTORNÉ PLOCHY VETRACIEHO OTVORU OPATRIŤ LEPAČOU STIERKOU SO SIETOVINOU. NA TAKTO UPRÁVENÝ OTVOR POTOM NÁMONTOVAŤ NOVE HLINIKOVÉ VETRACIE MREŽKY.
Z5		atyp.		Vetracia mriežka so siefkou a protiažadovou žalúziou 150 • 150 mm, Material - hliník •.				1			Svetlo sivá	
Z6		atyp.		Vetracia mriežka so siefkou a protiažadovou žalúziou 200 • 200 mm, Material - hliník •.				1	1	2	Svetlo sivá	
Z7		atyp.		Vetracia mriežka so siefkou a protiažadovou žalúziou 500 • 500mm, Material - hliník •.				1			Svetlo sivá	
Z8		atyp.		Vetracia mriežka so siefkou a protiažadovou žalúziou 550 • 550mm, Material - hliník •.				2			Svetlo sivá	
Z9		atyp.		Vetracia mriežka so siefkou a protiažadovou žalúziou 200 • 400 mm, Material - hliník •.				1			Svetlo sivá	
Z10		atyp.		Vetracia mriežka so siefkou a protiažadovou žalúziou 300 • 450 mm, Material - hliník •.				1			Svetlo sivá	
Z11		atyp.		Vetracia mriežka so siefkou a protiažadovou žalúziou 250 • 250 mm, Material - hliník •.				2			Svetlo sivá	

Výpis rezíva

OZN.	POPIS PRVKU	PROFIL (mm)	DLŽKA lks (mm)	KS	DLŽKA SPOLU vrátane stratného (m)	OBJEM vrátane stratného (m3)	POZNÁMKA	POZNÁMKA 2
T 1	OSB dosky pre kotvenie klamptarských výrubov	hr. 25			40,1 m2	1,01	Kotíť k. iestuj. murovanej stienky, ktoré sú imprezovať proti vode, hnilobe a drevným škodcom.	

POZNÁMKA


1. Pred začatím výroby rozmery jednotlivých výrobkov upresniť zameraním podľa skutočnosti na stavbe !
2. V prípade zmeny farby fasády posúdiť použitie farieb jednotlivých výrobkov !
3. Dielskú (vyrobnú) dokumentáciu jednotlivých výrobkov doda zhotoviteľ stavby.




LEGENDA HMOT


- | | |
|--|--|
| | Existující obvodové murivo hr. 430 mm z pálených dierovaných tehel |
| | Existující obvodové murivo hr. 400 mm z porobetonových tvárnic |

- | | |
|--|-------------------------------|
| | - VYBÚRANIE KONŠTRUKCII |
| | - VYBÚRANIE PODLÁH |
| | - Demontáž jestvujúceho okna |
| | - Demontáž jestvujúcich dverí |


[illegible]




POHLAD SEVEROZÁPADNÝ



POHLAD JUHOVÝCHODNÝ



POHLAD JUHOZÁPADNÝ



POHLAD SEVEROVÝCHODNÝ

LEGENDA POVRCHOVÝCH UPRAV

- x1 - Existujúca brzdňatová omietka svetlosivookrovej farby
- x2 - Existujúci obklad sokla - kámenec tmavohedej farby
- x3 - Existujúci soklik - cementová omietka sivej farby
- x4 - Existujúci soklik - betónové tvárnice sivej farby
- x5 - Existujúce okná a dvere plastové - bielej farby
- x6 - Existujúce drevené dvere
- x7 - Existujúce oceľové dvere
- x8 - Existujúce oceľové mreže okien a dverí
- x9 - Existujúca střešná plechová krytina a oplechovanie atiky hedej farby
- x10 - Existujúca střešná plechová trapezová krytina pozinkovaná
- x11 - Existujúce kamplarske výrobky - žľaby a zvozy z oceľového pozinkovaného plechu

- x12 - Existujúca oceľová konštrukcia prístrešku hedej farby
- x13 - Existujúce hliníkové vetracie mriežky bielej farby
- x14 - Existujúce kovové vetracie mriežky
- x15 - Existujúce plastové vetracie potrubie
- x16 - Existujúca skriňa klimatizácie bielej farby
- x17 - Existujúca skriňa plynového rozvodu kovová
- x18 - Existujúci komín - hliník
- x19 - Existujúci komín - cementová omietka
- x20 - Existujúci obklad strednej rinyj drevený - náter hedej farby

Ing. Michal Gajdoš

VÝKONKOVAL Ing. Michal Gajdoš		KOORDINÁTOR	GM	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Palmé 15 080 08 PREŠOV
ZODP. PROJEKTANT Ing. Michal Gajdoš		DATUM 12.2.2015		
INVESTOR BYSTRÉ, OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠSKÁ 99/20, 094 34 BYSTRÉ				
NAZOV STAVBY REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLA SOCIÁLNEHO PODNIKU, UL.ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ			1:11, 0905/431535	
OBJEKT SO 01 - DOM SLUŽIEB			ZAKÁZKA - G. 364	ARCHIVNE GJ
OBJEM VÝKRESU Pohľady - existujúci stav			MEKBAJ	HICO
			PEREŠIAJ	PS
				FORMÁT 4* A4
				Č. VÝKRESU 11.


POZNÁMKA

- Pred zahájením výroby rozmery všetkých výrobkov upresniť zameraním podľa skutočností na stavbe !!!


Gajdoš

VYPRACOVAL: Ing. Michal Gajdoš		KOORDINÁTOR:		GM PROJEKTOVA KANCELARIA Poľná 15 080 06 PREŠOV TEL. 0905/431535	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Michal Gajdoš		DAŤUM:	12.2015		
INVESTOR: BYSTRÉ, OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠSKÁ 98/20, 094 34 BYSTRÉ					
NAŤOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLO SOCIÁLNEHO PODNIKU, UL.ŠARIŠSKÁ 97/22,BYSTRÉ					
OBJEKT:		SO 01 - DOM SLUŽIEB		ZAĎAZKA .: G 364	ARCHIVNE Č.:
OBSAH VYKRESU:		Detaily zateplenia (ETICS)		MIERKA:	
				STUPEŇ :	PS
				FORMA'T:	23*A4
				PROFESIA :	Č. VYKRESU:
				ASR	12.

1.1 Baumit Soklový profil Therm




Detail




Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaci hmota
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Baumit Soklový profil Therm
- 8 Vyrovnávacia podložka pod soklové profily

1.4 Umiestnenie tepelnoizolačných dosiek pri okenných a dverných otvoroch



1.5 Riešenie prídavnej výstuže pri okenných a dverných otvoroch




Legenda:

- 1 Rohový profil
- 2 Diagonálne zosilňujúce vystuženie (min. 300 x 200 mm)

1.7 Schéma kotvenia tepelnoizolačných dosiek


Všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev:

T - schéma :Tepelnoizolačné dosky - 1000 x 500 mm





Všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev:


T - schéma: Tepelnoizolačné dosky - 1000 x 600 mm




Baumit StarTrack green

Baumit StarTrack red
Baumit StarTrack orange

Baumit StarTrack blue

**Legenda:**


- 1a Podklad (napr. železobetón)
- 1b Podklad (napr. plná tehla)
- 1c Podklad (betón)
- 2 Pôvodná omietka
- 3a Baumit StarTrack green
- 3b Baumit StarTrack red
- 3c Baumit StarTrack blue
- 4 Lepiaci koláč
- 5 Tepelnoizolačné dosky (EPS)
- 6 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
- 7 Penetračný náter
- 8 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 9 Lepiacia hmota

Schéma rozmiestnenia:

M: 1:20

1.11 Kotvenie rozpernými kotvami

a) Zápustná montáž rozperných kotiev




D minimálna hrúbka tepelnoizolačných dosiek je 80 mm
X minimálna kotevná dĺžka v nosnom podklade

Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaci hmota
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Rozperná kotva
- 8 Izolačná zátku


b) Povrchová montáž rozperných kotiev



X minimálna kotevná dĺžka v nosnom podklade

1.12 Kotvenie rozpernými kotvami s prídavným tanierom



a) Povrchová montáž rozperných kotiev s prídavným tanierom Ø 140 mm (MW s kolmou orientáciou vlákien)



Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaci hmota
- 3a Tepelnoizolačné dosky - MW lamela
- 3b Tepelnoizolačné dosky - MW
- 4 Stierková hmota + sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Rozperná kotva
- 8a Prídavný tanier Ø 140 mm
- 8b Prídavný tanier Ø 90 (100) mm
- 8c Prídavný tanier pre zápusťnú montáž Ø 90 (100) mm

b) Povrchová , resp. zápusťná montáž rozperných kotiev s prídavným tanierom Ø 90 (100) mm



D minimálna hrúbka tepelnoizolačných dosiek je 80 mm


X minimálna kotevná dĺžka v nosnom podklade

1.14 Riešenie vystuženia rohov (90°)


a) Riešenie pomocou rohového profilu s integrovanou sklotextilnou mriežkou

b) Zosilňujúce vystuženie s dvojnásobným vystužením sklotextilnou mriežkou alebo s pancierovou výstužou

min. 100 mm





min. 100 mm




c) Riešenie s presahom sklotextilnej mriežky


d) Riešenie pomocou rohového profilu



1.17 Detail dilatácie v rohovej oblasti - dilatačný profil




Detail




Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaci hmota
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Štierková hmota + sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Baumit Dilatačný profil V
- 8 Tepelnoizolačná výplň dilatačnej škáry (napr. mäkká minerálna vlna)
- 9 Objektová dilatácia


Schéma prekryvania výstužnej mriežky



1.18 Detail dilatácie v rohovej oblasti - pružný tmel




Detail




Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiacá hmota
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Štierková hmota + sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Tesniaci povrazec + pružný tmel (alt. Tesniaca páska)
- 8 Tepelnoizolačná výplň dilatácie škáry (napr. mäkká minerálna vlna)
- 9 Objektová dilatácia


Schéma prekryvania výstužnej mriežky



1.19 Ukončenie systému v ploche




Detail




Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaca hmota
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Pretierateľný pružný tmel

Schéma prekrývania výstužnej mriežky




2.1 Sokel zateplený / uskočený - Baumit Soklový profil Therm




Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaci hmota
- 3 Tepelnoizolačné dosky (EPS, open)
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Baumit Soklový profil Therm
- 8 Pretierateľný pružný tmel
- 9 Rozperná kotva
- 10 Lepiaci hmota
- 11 Tepelnoizolačné dosky (extrudovaný polystyrén)
- 12 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
- 13 Penetračný náter
- 14 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 15 Baumit FlexProtect
- 16 Existujúca hydroizolácia
- 17 Ochranná fólia
- 18 Okenný a dverový dilatačný profil (Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Plus)
- 19 Vyrovnávacia podložka pod soklové profily


Detail - alt.1



Detail - alt.2




2.3 Sokel zateplený / priebežný




Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaci hmota
- 3 Tepelnoizolačné dosky (EPS, open)
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Lepiaci hmota
- 8 Rozperná kotva
- 9 Tepelnoizolačné dosky (extrudovaný polystyrén)
- 10 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
- 11 Penetračný náter
- 12 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 13 Baumit FlexProtect
- 14 Existujúca hydroizolácia
- 15 Ochranná fólia


Detail



3.1 Detail pri ustupujúcom podlaží / balkón




Detail




Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaca hmota
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Nadokenná lišta s odkvapovým nosom
- 8 Rozperná kotva (napr. zápuštná montáž)

4.1 Vonkajší parapet - axonometria





Detail



Legenda:

- 1 Tesniaca páska - komprimačná

4.3 Vonkajší parapet - rez






Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaca malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Nadokenná lišta s odkvapovým nosom
- 8 Okenný a dverový dilatačný profil (Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Plus)
- 9 Tesniaca páska - komprimačná, alt. tesniaci povrazec + pretierateľný pružný tmel


Detail - alt.1

Detail - alt.2


Schéma pokrývania výstužnej mriežky



4.4 Ostenie / nadpražie - dilatačný profil



Detail



Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaci malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + Sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Okenný a dverový dilatačný profil (Baumit Okenný a dverový dilatačný profil Plus)
- 8 Rohový profil

Oplechovanie atiky






Schéma prekryvania výstužnej mriežky



Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaca hmota


5.2 Loggia, terasa - napojenie na obvodovú stenu




6.2 Neodvetraná šikmá strecha - zateplenie podhľadu

Legenda:


- 1 Podklad
- 2 Lepiaca hmota
- 3 Tepelnizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Pretierateľný pružný tmel
- 8 Lepiaca hmota - podľa typu podkladu (napr. OSB doska - Baumit SupraFix)
- 9 Skrutkovacia kotva (napr. Baumit STR H)
- 10 Rohový profil, alt. Nadokenná lišta s odkvapovým nosom



8.2 Prestup cez ETICS - napr. kotvenie zábradlia




alternatíva



Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaca malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Kotvený prvok
- 8 Voľná škára
- 9 Tesniaca páska - komprimačná
- 10 Pretierateľný pružný tmel

8.1 Kotvenie ľahkých predmetov - Baumit Špirálová hmoždinka




Legenda:

- 1 Podklad
- 2 Lepiaci malta
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Stierková hmota + sklotextilná mriežka
- 5 Penetračný náter
- 6 Tenkovrstvová fasádna omietka
- 7 Baumit Špirálová hmoždinka
- 8 Kotvený prvok
- 9 Skrutka Ø 4 - 5 mm
- 10 Tesniaca páska
- 11 Pretierateľný pružný tmel


Poznámka:

- Upevnenie ľahkých prvkov na zateplených fasádach
- Doporučené zaťaženie: 5 kg na jednu hmoždinku
- Možná dodatočná montáž cez vrstvu omietky
- Špirálovú hmoždinku zaskrutkovať (uťahovací nástavec - bit T40, často bez predvŕtania) cez vonkajšie súvrstvie do izolácie, odpočítaná skrutka Ø 4 – 5 mm



Styk s vetracím otvorom


Detail 2.18



- 1 Pôvodná konštrukcia obv. plášťa alebo nosná stena novej obv. konštrukcie
- 2 Lepiaci stierka
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Výstužná vrstva s výstužnou mriežkou
- 5 Tenkovrstvá omietka (silikátová)
- 6 Trvaloplastický tmel (polyuretánový)
- 7 Špeciálny montážny cylinder z PUR peny
- 8 Lepiaci vrstva


- 9 Škárový tesniaci pás
- 10 Vetracie sitko (mriežka)

PÔDORYS - navrhovaný stav



POZNÁMKA

1. Základové pásy z prostého betónu C 30/37.
2. Strkový vankýš pod základové pásy fr. 0-32 zhutniť na únosnosť 0,2 MPa



Gajdoš

<u>VYPRACOVAL:</u> Ing. Michal Gajdoš		<u>KOORDINÁTOR:</u>	
<u>ZODP. PROJEKTANT:</u> Ing. Michal Gajdoš		<u>DAŤUM:</u> 12.2015	
<u>INVESTOR:</u> BYSTRÉ, OBCENÝ ÚRAD ŠARIŠSKÁ 98/20, 094 34 BYSTRÉ			
<u>NAZOV STAVBY:</u> REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLA SOCIÁLNEHO PODNIKU, UL.ŠARIŠSKÁ 97/22,BYSTRÉ			
<u>OBJEKT:</u> SO 01 - DOM SLUŽIEB			
<u>OBSAH VÝKRESU:</u> Zaklady rampy - navrhovaný stav			

		PROJEKTOVA KANCELARIA Poľná 15 080 06 PREŠOV	
TEL. 0905/431535			
<u>ZÁKAZKA</u> : G 364		<u>ARCHIVNE Č.:</u>	
<u>MIERKA:</u> 1:50			
<u>STUPEŇ</u> : PS		<u>FORMÁT:</u> I * A4	
<u>PROFESIA</u> : ASR		<u>Č. VÝKRESU:</u> 13.	

GM - PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Polná 15, 080 06 Prešov

Tel. 0905/431535

číslo

zákazky:

G 364

Investor : Obec Bystré, Obecný úrad Bystré , Šarišská 98, 09434 Bystré

**Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB,
SÍDLO SOCIÁLNEHO PODNIKU,
UL. ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ**

PROJEKT STAVBY

Časť : - E- Stavebná časť

Stavebný objekt : SO 01 – Dom služieb

Diel: Architektonické stavebné riešenie

TECHNICKÁ SPRÁVA

Vypracoval : Ing. Michal Gajdoš

dátum:

12.2015

Technická správa

Stavba: **REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLO SOCIÁLNEHO PODNIKU,
UL. ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ**

Stavebný objekt : SO 01 – Hlavný – prevádzková budova.

Diel: **Architektonické stavebné riešenie**

1. Účel projektu.

Účelom tohto projektu je zateplenie a obnova existujúcej administratívno - prevádzkovej budovy vybudovanej v 70-tých rokoch 20. storočia. Podľa údajov jej vlastníka bola daná do užívania koncom 70-tých rokov 20. storočia . Výmena okien za plastové bola realizovaná asi pred dvoma rokmi.

Stavba sa nachádza na parcelách č. 470/2 a 470/1 k.ú. Bystré.

Zateplením a výmenou vonkajších otvorových výplní sa realizuje významná obnova budovy nakoľko sa mení viac ako 25% obalových konštrukcií. Zateplením s nemení dispozičné riešenie budovy. Prevádzkové a ekonomické parametre budovy sú poplatné dobe vzniku pôvodnej projektovej dokumentácie a použitým normám a predpisom.

2. Účelové jednotky

- Zastavaná plocha budovy pred zateplením -779,16 m²
- Zastavaná plocha budovy po zateplení - 791,57 m²
- Podlahová plocha budovy pred zateplením $A_b = 1113,12 \text{ m}^2$
- Podlahová plocha budovy po zateplení $A_b = 1133,37 \text{ m}^2$
- Obostavaný vykurovaný priestor budovy pred zateplením $V_b = 3766,66 \text{ m}^3$
- Obostavaný vykurovaný priestor budovy po zateplení $V_b = 4067,10 \text{ m}^3$

3. Zdôvodnenie realizácie stavby

Konštrukcia a materiálové zloženie zateplovaných konštrukcií boli zisťované projektantom z dostupnej výkresovej dokumentácie a dostupných typových podkladov. Ich výsledky boli zapracované do výkresovej dokumentácie.

Východiskovým stavom pre návrh zateplovacieho systému boli tieto skutočnosti :

Budova je nevyhovujúca

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MVarR SR č.364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z.

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa STN 73 0540/2012/ a to :

- kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/
- minimálnej teploty vnútorného povrchu / hygienické kritérium/
- minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/
- maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/
- potreby tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy /kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov/

Hygienické kritérium je podľa STN 73 0540-2 vyjadrené požiadavkou na najnižšiu dovolenú teplotu na vnútornom povrchu stavebnej konštrukcie. Steny, stropy a podlahy musia mať na každom mieste vnútorného

povrchu takú teplotu, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje vzniku plesní. V súčasnosti budova z tohto hľadiska nevyhovuje.

Keďže budova nevyhovuje z hľadiska kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie, nevyhovuje ani z hľadiska energetického kritéria.

Medzi základné problémové konštrukcie patrí:

- Nevyhovujúce tepelno-izolačné parametre jestvujúceho obvodového plášťa – stien murovaných z tehlových blokov hr. 375 mm a z pórobetónových tvárnic hr. 375 mm, ktoré majú horšie parametre ako požaduje súčasná norma.
- Nevyhovujúca skladba jestvujúceho stropu pod nevykurovaným podstrešným priestorom. Strop nie je zateplený.
- Nevyhovujúca skladba jestvujúcej podlahy na teréne, kde tiež pôvodné projektované teplotnícké parametre nezodpovedajú súčasnej norme.

Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho objektu v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MVaRR SR č.364/2012 v znení vyhlášky č. 324/2016 Z.z, ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj STN 73 0540 /2012/.

2. Dispozičné a prevádzkové riešenie.

Budova má 2 nadzemné podlažia a je bez podpivničenia. Strecha je plochá pultová s nevyužitým podstrešným priestorom. V 1.N.P. sa nachádza spoločenská miestnosť, hygienické zariadenia a výdajňa stravy so zázemím, ďalej pekáreň so zázemím. V 2.N. P. sú umiestnené kancelárie, zasadacia miestnosť a hygienické zariadenia.

Prístup je existujúci z obecnej verejnej komunikácie. Jednotlivé podlažia budovy sú prepojené schodišťom. Budova nie je v existujúcom stave bezbariérový prístupná. Preto je v navrhovanom stave riešená rampa pre bezbariérový prístup. Budova je napojená na el. energiu, na verejný rozvod zemného plynu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a na slaboprúdové rozvody.

Obnovou budovy sa nebude meniť dispozícia budovy. Práce budú pozostávať zo zateplenia fasády, zateplenia strechy a výmeny vstupných dverí za hliníkové a tiež realizácie bezbariérového prístupu rampou v 1.NP v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

3. POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU

Existujúca budova je realizovaná v tradičnej murovanej technológii z tehlových blokov a pórobetónových tvárnic. Zvislý nosný systém tvoria pozdĺžne murované steny hr. 375 mm z tehlových blokov na 1. N.P. a 375 mm z pórobetónových tvárnic v 2. N.P.. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové stropné dutinové panely hr. 250 mm. Časť stropnej konštrukcie nad prístavbou v 1.NP je tvorený drevenými strešnými priehradovými väzníkmi. Strop pod strechou je v existujúcom stave nezateplený. Podstrešný priestor je bez využitia je bez akéhokoľvek prístupného otvoru. Strecha je plochá pultová s dreveným krovom a s hladkou krytinou z oceľového pozinkovaného plechu s existujúcim náterom. Na streche je umiestnený existujúci bleskozvod.

Zakladanie je na betónových základových pásoch. Priečky sú tehlové hr. 150 a 100 mm a tiež pórobetónové hr. 100 mm. Okná sú už z väčšej časti vymenené za plastové s dvojsklom. Vonkajšia fasáda je v pôvodnom stave s brizolitovou omietkou a cementovou stierkou na domurovkách. Klampiarske výrobky sú z oceľového pozinkovaného plechu. Vykurovanie je teplovodné, dvojručový systém so zvislými stúpačkami a spodným rozvodom pod stropom 1. N.P., vykurovacie telesá – oceľové panelové radiátory. Vykurovací systém je napojený na existujúcu

vlastnú plynovú kotolňu umiestnenú v budove . Na chodbách sú umiestnené existujúce hydrantové skrine s výbavou.

4. Popis búracích prác:

- Vybúranie okapového chodníka a plochy s liatym asfaltom pre vstupnú rampu.
- Demontáž existujúcich klampiarskych výrobkov: oplechovanie horného povrchu atiky, oplechovanie vonkajších parapetov a dažďových zvodov, oplechovanie stien nad strešnou krytinou, podokapové žľaby ponechať.
- Demontáž 1 ks vchodových dverí v1. N.P.
- Demontáž vetracích mriežok z obvodových stien priľahlých ku kuchyniam
- Otlčenie kabrinového obkladu soklíka 100 %
- Otlčenie nesúdržných častí vonkajších omietok a ich vysprávky
- Vybúranie prístupových 2ks otvorov 750/600 mm do atikového muriva pre prístup do podstrešného priestoru pri zatepľovaní
- Demontáž a spätná montáž bleskozvodu
- Demontáž svietidiel a tabule označujúcej budovu na fasáde.
- Demontáž dreveného obkladu strešnej rímsy v nevyhnutnom rozsahu na hrúbku zateplenia stien.

Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť postupne s postupom prác dopravovať na príľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesie sa nezhromažďovať táto suť na stropných konštrukciách. Suť z búracích prác uložiť na riadenú skládku.

5. POPIS NOVÉHO STAVU

Investor pristupuje k obnove budovy po cca 35 rokoch užívania ..
Nosný konštrukčný systém sa nemení.

5.1 Prevedenie kontaktného zatepl'ovacieho systému ETICS

Je potrebné previesť v zmysle STN 732901 /2015/ a STN 730802 /2015/.

Zateplený obvodový plášť je možné z hľadiska stavebnej fyziky diferencovať na :

- akumuláciu zónu
- izolačnú zónu

V akumulácii zóne sa pri vykurovaní akumuluje teplo, ktoré však cez izolačnú zónu neuniká do vonkajšieho prostredia v takom rozsahu ako sa deje teraz, ale v prípade zníženia teploty v miestnosti sa aj opätovne uvoľňuje do interiéru. To prispieva k vytvoreniu stálejšej klímy bez väčších teplotných výkyvov. Zateplením obvodového plášťa dôjde k zvýšeniu vnútornej povrchovej teploty steny, čo má za následok nielen zlepšenie tepelnej pohody v miestnosti, ale aj eliminovanie rizika výskytu zdraviu škodlivých húb a plesní na studených povrchoch stien. Zateplením obvodového plášťa dostáva budova okrem nového vzhľadu aj ochranný obal, odolný voči pôsobeniu nepriaznivých klimatických vplyvov.

Na existujúce obvodové steny sa prevedie kontaktný zatepl'ovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ :

- Omietka silikátová
- Penetračný náter
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty
- fasádne izolačné dosky z penového polystyrénu napr. BAUMIT EPS F 70 hr. 100 mm

- Lepiaca hmota
- Existujúce obvodové murované steny, povrch zbaviť nesúdržnej omietky, odmastniť a očistiť tlakovou vodou.

Na vonkajšie ostenia okien a dverí použiť fasádne dosky z penového polystyrénu hr. 20 mm.

Na zateplenie muriva okolo nerezového komína vyvedeného cez obvodovú stenu a okolo bleskozvodu pod omietkou sa prevedie kontaktný zatepl'ovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ :

- Omietka silikátová
- Penetračný náter
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty
- Minerálne fasádne izolačné dosky KNAUF FKD-S Thermal hr.100 mm
- Lepiaca hmota
- Existujúce obvodové murované steny, povrch zbaviť nesúdržnej omietky, odmastniť a očistiť tlakovou vodou.

Pri zatepl'ovaní soklíka maximálne do výšky 600 mm od terénu použiť kontaktný systém s tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu hr. 80 mm s triedou reakcie na oheň aspoň E.

Pred realizáciou zateplenia fasády je nutné vykonať v rámci prieskumných prác, resp. pred zahájením stavebných prác trhové skúšky hmoždínok a odtrhovú skúšku pevnosti v príľnavosti jestvujúcich vonkajších omietok a povrchových úprav. Priemerná súdržnosť jestvujúceho podkladu musí byť najmenej 200 kPa, minimálna hodnota merania 80 kPa.

Skladba vrstiev zateplenia strechy na existujúcom železobetónovom stropnom paneli:

- Navrhovaná PE fólia
- Navrhované rohože z minerálnych vlákien KNAUF TI 132 U (UNIFIT 032) hr. 120+120=240 mm

V časti strechy s nízkou výškou smerom k okapu bude skladba zateplenia strechy na jestvujúcom železobetónovom stropnom paneli:

- Navrhovaná PE fólia
- Navrhovaná fúkaná izolácia z minerálnej vaty hr. 240 mm typu Knauf SUPAFILT LOFT 045

Ako zatepl'ovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny a extrudovaného polystyrénu (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, a iné) a jeho montáž musia realizovať zaškolení pracovníci na daný systém.

V 1.N.P. je navrhovaná rampa šírky 1600 mm pre bezbariérový prístup v zmysle platnej legislatívy vyhlášky 532/2002 Z.z. ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Rampa bude s oceľovým madlom kotveným do steny.

Skladba konštrukcie podlahy vstupnej rampy:

- Navrhovaná betónová dlažba mrazuvzdorná, protišmyková hr. 40 mm
- Lepiaci flexibilný tmel hr. 5mm
- Kryštálická hydroizolácia - náter
- Betónová mazanina C 30/37 hr 130-150 mm
vystužená KARI rohožou o 8 oká 150/150 mm
- Zhutnený štrkový násyp fr. 0-32 hr. 200 mm

- Rastlý terén

5.2 Zemné práce

Vonku objektu sa prevedú zemné práce pre realizáciu opravy okapového chodníka a tiež výkopy pre dva základové pásy pre rampu v 1. N.P.

5.3 Základy

Zrealizovať základové pásy z prostého betónu C 30/37 pre vstupnú rampu.

5.4 Zvislé konštrukcie

Po zateplení stropu pod nevykurovaným podkrovím zamurovať montážne otvory 750/600 –2 ks murivom u presných pórobetónových tvárnic P6-650 na tenkovrstvú lepiacu maltu, hr. muriva 300 mm.

5.5 Úpravy povrchov

Na existujúce obvodové konštrukcie sa prevedie kontaktný zatepl'ovací systém v skladbe podľa bodu 5.1 s vonkajšou povrchovou úpravou silikátovou škrabanou omietkou ako súčasť ETICS. Soklík bude opatrený marmolitovou (mozaikovou) stierkou. Farebné riešenie : vid' výkres pohľadov navrhovaný stav. Existujúci obvodový plášť pred realizáciou ETICS zbaviť opadávajúcich častí, odstrániť riasy a mach, omyť tlakovou vodou, odmastniť a povrch vyspraviť cementovou omietkou.

5.6. Dokončujúce práce

Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1,2 m a lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie objektu.

5.6.1 Izolácie proti zemnej vlhkosti

Pod dlažbu vstupnej rampy realizovať hydroizolačný náter na betónovú mazaninu, typ náteru napr. kryštalická hydroizolácia SIKATON. Pre ochranu zateplenia steny pod úrovňou okapového chodníka použiť nopovú Pe fóliu 8 mm.

5.6.2 Izolácie tepelné

Vid' bod 5.1.

5.6.3 Konštrukcie tesárske

Úprava obkladu strešnej rímsy pre zateplenie obvodových stien aj nad touto rímou. Pod oplechovanie atiky realizovať podkladné OSB dosky hr. 25 mm kotvené k atikovému murivu. Drevo impregnovaný proti drevokazným škodcom, hubám a plesniam a proti vnikaniu vlhkosti.

5.6.4 Konštrukcie klampiarske

Všetky vonkajšie parapety okien, ako aj zvislé prvky odvodnenia strechy, oplechovanie hornej plochy atiky sa odstránia a prevedú sa nové z lakoplastovaného pozinkovaného plechu, okrem dažďových zvodov, ktoré budú znovu použité. Nové oplechovanie atík kotviť k OSB doskám. Podrobnejšie vid' výkres výpisu klampiarskych prác.

5.6.5 Konštrukcie zámočnicke

Pred hlavným vchodom do budovy v 1. N.P. zrealizovať nové oceľové madlo okolo vstupnej rampy. Na fasáde budú osadené nové hliníkové vetracie mriežky so sieťkou.

Podrobnejšie vid' výpis zámočníckych prác.

5.6.6 Konštrukcie stolárske.

Vstupné dvere budú vymenené za nové hliníkové zasklené izolačným trojsklom.

5.6.7 Podlahy z dlaždíc.

Na vstupnú rampu bezbariérového vstupu v 1. N.P. realizovať betónovú mrazuvzdornú protišmykovú dlažbu 400/400 mm hr. 40 mm .

5.6.8 Podlahy z PVC

Nie sú

5.783 Nátery.

Oceľovú konštrukciu existujúcich prístreškov a okenných mreží zbaviť starého náteru a opatriť novým dvojnásobným syntetickým náterom s emailovaním.

5.784 Maľby.

Nie sú.

POPIS NOVÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA BUDOVY

Elektroinštalácia.

Existujúci bleskozvod bude demontovaný a bude po zateplení budovy opäť namontovaný, taktiež aj svietidlá na fasáde.

Zdravotnotechnická inštalácia

V objekte sa nachádzajú existujúce rozvody ZTI /vodovod, kanalizácia, zemný plyn/ ako aj zariadenia predmetu. Predmetom projektu nie je ich výmena ani úprava.


Ústredné vykurovanie

V budove je existujúce ústredné vykurovanie a nemení sa. Systém je dvojrúrkový s rozvodom pod stropom 1. N.P. Vykurovacie telesá sú existujúce plechové panelové a budú opatrené novými termostatickými hlavicami, pričom ich dodávku a montáž zabezpečí investor stavby. V kotolni je existujúci kotol na zemný plyn. Po zateplení investor stavby zabezpečí vyregulovanie vykurovacej sústavy na vlastné náklady.

Poznámka : Záměna navrhovaných materiálov na stavbu je možná len za ekvivalentné a lepšie.

V Prešove december 2015

Ing. Michal Gajdoš



LEGENDA - stavebné objekty

SO 01 - DOM SLUŽIEB

JESTVUJÚCE PRÍPOJKY NA INŽINIERSKE SIETE

- VODOVODNÁ PRÍPOJKA

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA

PLYNOVÁ PRÍPOJKA
-

POZNA'MKA

1. Pred zahájením stavby investor zabezpečí vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných vedení dotknutých stavbou a v prípade kolízie s jestvujúcimi podzemnými vedeniami sa bude riadiť podľa pokynov ich správcu alebo vlastníka!!!
2. Výškový systém miestny

VYPRACOVAL:	Ing. Michal Gajdoš	KOORDINATOR:	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Michal Gajdoš	DAŤUM:	12.2015
INVESTOR:	BYSTRÉ, OBECNÝ ÚRAD ŠARIŠSKÁ 98/20, 094 34 BYSTRÉ		
NAZOV STAVBY:	REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLO SOCIÁLNEHO PODNIKU, UL.ŠARIŠSKÁ 97/22,BYSTRÉ		
OBJEKT:	SO 01 - DOM SLUŽIEB		
OBSAH VÝKRESU:	Situácia		
		GM PROJEKTOVA KANCELARIA Poľná 15 080 06 PREŠOV	
		TEL. 0905/431535	
		ZA'KAZKA : G 364	ARCHIVNE Č.:
		MIERKA: 1:500	
		STUPEŇ: PS	FORMÁT: 2*A4
		PROFESIA :	Č. VÝKRESU:
		ASR	01.


GM - Projektová kancelária
Ing. Michal Gajdoš, Poľná 15
080 06 Prešov
tel. 0905431535

číslo
zákazky
G 364

Investor: Obec Bystré, Obecný úrad Bystré , Šarišská 98/20, 09434 Bystré

**Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB,
SÍDLO SOCIÁLNEHO PODNIKU,
UL. ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ**

PROJEKT STAVBY



Časť D - Dokumentácia stavebných objektov
Stavebný objekt: SO 01 - DOM SLUŽIEB
Diel : Architektonické a stavebné riešenie

- Technická správa

Výkresy

01 - Situácia	2A4
02 - Pôdorys 1. N.P.- navrhovaný stav	10A4
03 - Pôdorys 2. N.P.- navrhovaný stav	10A4
04 - Pôdorys strechy - navrhovaný stav	6A4
05 - Rez A - A , - navrhovaný stav	4A4
06 - Pohľady - navrhovaný stav	4A4
07 - Výpis okien a dverí, zámočníckych, klampiarskych a tesárskych prác	6A4
08 - Pôdorys 1. N.P.- existujúci stav, buracie práce ...	10A4
09 - Pôdorys 2. N.P.- existujúci stav, buracie práce....	10A4
10 - Rez A - A , - existujúci stav, buracie práce	4A4
11 - Pohľady - existujúci stav	4A4
12 - Detaily zateplenia (ETICS)	23A4
13 - Zaklady rampy - navrhovaný stav	1A4

- Rozpočet

- Výkaz výmer

Zodp. projektant : Ing. Michal Gajdoš
Koordinator :

dátum:
12.2015

GM – PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA

Pol'ná 15, 080 06 Prešov, Tel.: 0905431535

A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B/ SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

F/ PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY - POV

**Stavba: REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLO SOCIÁLNEHO
PODNIKU, UL. ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ**

Investor: Obec Bystré, Obecný úrad Bystré , Šarišská 98, 09434 Bystré

ZOP: Ing. Michal Gajdoš
Dátum: 12.2015
Č.z.: G 364

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA.

A 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

Názov stavby: **REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB, SÍDLLO SOCIÁLNEHO
PODNIKU, UL. ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ**

Okres : Vranov nad Topľou
Kraj : Prešovský
Investor : Obec Bystré, Obecný úrad Bystré , Šarišská 98, 09434 Bystré
Projektant : Ing. Michal Gajdoš, GM - PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
Poľná 15, 0806 Prešov

A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU.

Budova bola uvedená do prevádzky koncom 70-tých rokov 20. Storočia. Budova nevyhovuje súčasným teplotným normám. Za týmto účelom projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy domu služieb zateplením fasády, strechy a výmeny zostávajúcich okien. Zateplením a výmenou vonkajších otvorových výplní sa realizuje významná obnova budovy nakoľko sa mení viac ako 25% obalových konštrukcií. Zateplením s nemeňte dispozičné riešenie budovy. Prevádzkové a ekonomické parametre budovy sú poplatné dobe vzniku pôvodnej projektovej dokumentácie a použitým normám a predpisom.

A.2.1 ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH

- Zastavaná plocha budovy pred zateplením -779,16 m²
- Zastavaná plocha budovy po zateplení - 791,57 m²
- Podlahová plocha budovy pred zateplením Ab = 1113,12 m²
- Podlahová plocha budovy po zateplení Ab = 1133,37 m²
- Obostavaný vykurovaný priestor budovy pred zateplením Vb = 3766,66 m³
- Obostavaný vykurovaný priestor budovy po zateplení Vb = 4067,10 m³

A.2.2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV.

- obhliada a zameranie na tvár miesta
- torzo pôvodnej projektovej dokumentácie budovy z roku 1975
- požiadavky investora
- príslušné STN, zákony a vyhlášky

A.2.3 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE.

- spracovanie projektu stavby12/2015
 - stavebné povolenie01/2016
 - zahájenie stavby (predpoklad)09/2016
 - ukončenie stavby (predpoklad)12/2017
- Väzby na okolitú výstavbu nie sú.

A.3. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

-
- Prevádzkové súbory
Nevyskytujú sa

- Stavebné objekty
SO 01 – Dom služieb

Stavba sa zrealizuje v jednej etape. naraz

A.4. PREHLAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV.

Užívateľom stavby bude terajší vlastník a užívateľ – obec Bystré.

A.5. Dodávateľský systém

Zhotoviteľ stavby bude vybraným obstarávaním.

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY

B.1 SUHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba je situovaná v centre obce, na parcelách č. 470/2 a 470/1 k.ú. Bystré. Nachádza sa v časti zastavanej rodinnými domami.

B.1.2. Vykonané prieskumy.

Konštrukcia a materiálové zloženie zateplovaných konštrukcií boli zisťované projektantom z dostupnej výkresovej dokumentácie a dostupných typových podkladov. Ich výsledky boli zapracované do výkresovej dokumentácie.

Východiskovým stavom pre návrh zateplovacieho systému boli tieto skutočnosti :

Objekt je nevyhovujúci

Konštrukcia a materiálové zloženie zateplovaných konštrukcií boli zisťované projektantom z dostupnej výkresovej dokumentácie a dostupných typových podkladov. Ich výsledky boli zapracované do výkresovej dokumentácie.

Východiskovým stavom pre návrh zateplovacieho systému boli tieto skutočnosti :

Budova je nevyhovujúca

A - z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v zmysle Zákona č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MVaRR SR č.364/2012 Z.z , ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z.

B - z hľadiska kritérií hodnotenia tepelnej ochrany budov podľa STN 73 0540/2012/ a to :

- kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie /maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie/
- minimálnej teploty vnútorného povrchu /hygienické kritérium/
- minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti /kritérium výmeny vzduchu/
- maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie /energetické kritérium/
- potreby tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy /kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov/

Hygienické kritérium je podľa STN 73 0540-2 vyjadrené požiadavkou na najnižšiu dovolenú teplotu na vnútornom povrchu stavebnej konštrukcie. Steny, stropy a podlahy musia mať na každom mieste vnútorného povrchu takú teplotu , ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje vzniku plesní. V súčasnosti budova z tohto hľadiska nevyhovuje.

Keďže budova nevyhovuje z hľadiska kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie, nevyhovuje ani z hľadiska energetického kritéria.

Medzi základné problémové konštrukcie patrí :

- Nevyhovujúce tepelno-izolačné parametre jestvujúceho obvodového plášťa – stien murovaných z tehlových blokov hr. 375 mm a z pórobetónových tvárnic hr. 375 mm. ktoré majú horšie parametre ako požaduje súčasná norma.
- Nevyhovujúca skladba jestvujúceho stropu pod nevykurovaným podstrešným priestorom. Strop nie je zateplený.
- Nevyhovujúca skladba jestvujúcej podlahy na teréne, kde tiež pôvodné projektované teplotnícké parametre nezodpovedajú súčasnej norme.

Na základe vyššie uvedeného je potrebné previesť komplexné zateplenie existujúceho objektu v rozsahu vyhovujúcom Zákonu č.555/2005 Z.z o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky

MVaRR SR č.364/2012 v znení vyhlášky č. 324/2016 Z.z , ktorou sa vykonáva Zákon č.555/2005 Z.z a Vyhláške 532/2002 Z.z, tzn. aj STN 73 0540 /2012/.

B.1.3. Údaje o použitých geodetických podkladoch.

Ako podklad pre vypracovanie projektu stavby slúžili mapové podklady z katasterportálu.

B.1.4. Príprava pre výstavbu.

Počas výstavby pre zabezpečenie sociálno-hygienických požiadaviek pracovníkov zabezpečujúcich výstavbu sa použijú priestory, ktoré zabezpečí zhotoviteľ stavby, /sociálno-hygienické zariadenie staveniska ako súčasť GZS/

B.2. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby.

B.2.1. Zdôvodnenie urbanistického a architektonického riešenia stavby.

Budova domu služieb sa nachádza v centre obce Bystré. Budova podľa údajov investora bola skolaudovaná koncom 70 - tých rokov 20. storočia. Hmota objektu vychádza z jeho funkcie a v minulosti založeného systému rozloženia hmôt v okolí.

Výrazové prostriedky sú použité v závislosti na prostredí v ktorom sú budovy osadené a v závislosti na použitých hlavných konštrukčných materiáloch.

Budova má 2 nadzemné podlažia a je bez podpivničenia. Strecha je plochá pultová s nevyužitým podstrešným priestorom. V 1.N.P. sa nachádza spoločenská miestnosť, hygienické zariadenia a výdajňa stravy so zázemím, ďalej pekáreň so zázemím. V 2.N. P. sú umiestnené kancelárie, zasadacia miestnosť a hygienické zariadenia.

Jednotlivé podlažia budovy sú prepojené schodišťom. Budova nie je v existujúcom stave bezbariérová prístupná. Preto je v navrhovanom stave riešená rampa pre bezbariérový prístup. Budova je napojená na el. energiu, na verejný rozvod zemného plynu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a na slaboprúdové rozvody.

Obnovou budovy sa nebude meniť dispozícia budovy. Práce budú pozostávať zo zateplenia fasády, zateplenia strechy a výmeny vstupných dverí za hliníkové a tiež realizácie bezbariérového prístupu rampou v 1.NP v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ako zatepl'ovací systém - ETICS použiť certifikovaný systém na báze minerálnej vlny (ako napr. BAUMIT, TERRANOVA, MUREXIN, STOMIX, a iné) a jeho montáž musia realizovať zaškolení pracovníci na daný systém.

B.2.2. Údaje o výrobnom zariadení.

V objekte sa nenachádzajú výrobné prevádzky.

B.2.3. Riešenie dopravy

Prístup do budovy je z existujúcej dvojprúdovej miestnej komunikácie, prechádzajúcej pred objektom .

B.2.4. Úpravy plôch a priestranstiev

Projekt nezasahuje do úprav existujúcich plôch a priestranstiev. Po ukončení stavebných prác však musí dodávateľ plochy, ktoré znehodnotí počas výstavby dať do pôvodného stavu.

B.2.4.1. Zabezpečenie údržby základných prostriedkov.

Investor je povinný prevádzať pravidelné kontroly a revízie stavu technických zariadení,

pravidelné meranie škodlivín v pracovnom ovzduší a plniť ďalšie úkony stanovené predpismi k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kontrolné prehliadky sa prevádzajú podľa predpisov a noriem :

a., konštrukcie

- murované podľa STN 73 2310 1 x za rok
- drevené STN 73 2810 1 x za 3 roky
- oceľové STN 73 2510 1 x za 3 roky
- nátery na kovoch ON 73 3422 1 x za 3 roky
- bielenie omietok a stropov 1 x za rok
- okná, dvere, vráta 1 x za 5 rokov

b., inštalácie

- kanalizácia 1 x za rok
- vodovod 3 x za rok
- el. inštalácie, hromozvody 1 x za 2 roky

c., technologické zariadenia

- podľa prevádzkového poriadku a podľa návodu výrobcov

B.2.5. Starostlivosť o životné prostredie

B.2.5.1.Vplyv stavby na okolitú výstavbu a na pracovné prostredie.

Stavba nemá nepriaznivé vplyvy na okolitú výstavbu a ani na pracovné prostredie.

Ochrana ovzdušia

Riadi sa Zákonom č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou č.706/2002 Z.z o zdrojoch znečistenia ovzdušia.

Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého betónu nad 10 m³/hod. Bude tu však manipulácia so sypkými materiálmi a zeminami, preto sa navrhuje pravidelné čistenie kolies vychádzajúcich zo staveniska na verejné komunikácie a čistenie spevnených plôch v okolí staveniska.

Ochrana vôd

Riadi sa Zákonom č.364/2004 Z.z o vodách – vodný zákon a vyhláškou č.556/2002 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu podzemných vôd s odpadovými vodami alebo vodou z povrchového odtoku.

Ochrana proti hluku

Vychádza z Nariadenia vlády SR č.357/2005 Z.z , ktorým sa dopĺňa a mení Nariadenie vlády č.40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, ako aj Vyhlášky MZ SR č.549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. Stavba /počas výstavby ako aj počas prevádzky/ z hľadiska ochrany proti hluku vyhovuje. Nie je potrebné prevádzkať žiadne protihlukové opatrenia.

Ochrana zelene

Riadi sa zákonom č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny. V areáli staveniska sa nachádza zeleň, ktorá nebude výstavbou a ani následnou prevádzkou poškodená.

B.2.5.2. Likvidácia odpadov.

Zmluvné dohody s oprávnenými organizáciami na likvidáciu odpadov uvedených v bode B.2.5.3 musia byť predložené ku kolaudácii stavby, resp. do začatia výstavby /odpady vznikajúce pri prevádzke, resp. odpady pri výstavbe/.

Všetky splaškové vody sú odvádzane do existujúcej verejnej kanalizácie, dažďové vody zo strechy objektu - sú zvedené voľne na terén na vlastný pozemok.

B.2.5.3. Súhrnná bilancia surovín, materiálov a odpadových látok.

Pri prevádzke navrhovanej stavby vznikajú a budú vznikať tieto odpady :

Číslo	Názov	Kategória
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O

Pri stavebných prácach budú vznikať tieto odpady :

Číslo	Názov	Kategória	množstvo
17 01 07	Zmesy betónu, tehál, dlaždíc a keramiky	O	16,5 t
17 02 02	Sklo	O	0,04 t
17 03 02	Bitúmenové zmesy	O	0,1 t
17 04 05	Železo a oceľ	O	– t
17 05 04	Zemina a kamenivo	O	1,4 t
20 01 01	Papier a lepenka	O	t
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	

S odpadmi sa pri stavebných prácach bude nakladať v súlade so zákonom 79/2015 Z.z. o odpadoch a budú uložené na riadenú skládku.

Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov, evidovať a pri kolaudačnom konaní sa doloží potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke. Na stavenisku sa nesmie páliť horľavý odpadový materiál.

Pri vykonávaní prác je ďalej potrebné :

- udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby
- dodržať určené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materiálu
- zabezpečiť aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie
- znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami
- ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov, ktoré budú odvázané na riadenú skládku odpadu

B.2.5.4. Ochrana chránených živočíchov.

V zmysle usmernenia MŽP SR a MDVaRR SR k postupu štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážd'ovníka tmavého (*Apus apus*) a netopierov

(Chiroptera) pri zatepl'ovaní a iných stavebných úpravách budov; bod A.2 ods.4 je potrebné zahrnúť opatrenia na ochranu chránených živočíchov už do projektovej dokumentácie.

Výsledky vykonanej obhliadky:

Pri obhliadke stavby a zameraní skutkového stavu dňa 05.11.2015 nebola v budove zistená prítomnosť chránených živočíchov, nakoľko budova je riadne uzavretá, obvodový plášť a strecha je bez škár a trhlín a okna sú už až na niekoľko kusov vymenené za plastové. Obhliadka ani prieskum odborne spôsobilou osobou na zisťovanie týchto živočíchov neboli vykonané.

Navrhované opatrenia:

1. Po postavení lešenia je potrebné vykonať fyzickú kontrolu hlavne oplechovania atiky, či sa tam nenachádzajú nejaké chránené živočíchy. A v prípade ich výskytu kontaktovať odborne spôsobilú osobu za účelom určenia ďalšieho postupu.

B.2.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení.

Starostlivosť o bezpečnosť práce – pri výstavbe dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce, zákonné ustanovenia, normy:

- Vyhl. č. 147/2013 Zb. ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
- Nariadenie vlády 510/2001 Zb. v znení nariadenia vlády 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- Vyhl. Č. 59/82., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
- Vyhláška č. 718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
- Zákon č. 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení Zákona č.470/2000
- Zákon č. 174/68 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/94 Z.z.
- Zákon 124/2006 Zb. v znení zákona 309/2007 Zb. o ochrane zdravia pri práci.
- Zákon 364/2004 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády č. 40/2002 Z.z. vlády SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
- Nariadenie vlády SR č.201/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
- Zákon 238/91 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- Základom pracovnoprávnej úpravy bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci čl. 36 Ústavy SR
- STN 73 3050 Zemné práce
- STN 01 8012 Bezpečnostné značky a tabuľky
- STN 34 3085 Predpisy pre zaobchádzanie s el. zariadením pri požiaroch a zátopách
- STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach
- STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s el. zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie

B.2.6. Protipožiarne zabezpečenie stavby.

Je vypracované ako samostatná časť projektovej dokumentácie.

B.2.7. Civilná obrana.

Projekt zateplenia budovy nerieši civilnú ochranu.

B.3. Údaje o technologickej časti.

B.3.1. Údaje o technológii výroby

V objekte sa nevyskytujú prevádzky technologického charakteru.

B.4 Vodné hospodárstvo

Kanalizácia.

Odpadové vody sú odvedené existujúcou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Dažďové vody zo strechy sú zvedené na terén. Nedôjde k zvýšeniu množstva odvádzaných splaškových ani dažďových vôd.

Zásobovanie vodou.

Objekt je zásobovaný pitnou vodou cez existujúcu vodovodnú prípojku napojenú na verejný vodovod, nedôjde k zvýšeniu spotreby pitnej vody.

B.5. Teplo a palivá.

V budove je existujúce ústredné vykurovanie a nemení sa. Systém je dvojrúrkový s rozvodom pod stropom 1. N.P. Vykurovacie telesá sú existujúce plechové panelové a budú opatrené novými termostatickými hlaviciami, pričom ich dodávku a montáž zabezpečí investor stavby. V kotolni je existujúci kotol na zemný plyn. Po zateplení investor stavby zabezpečí vyregulovanie vykurovacej sústavy na vlastné náklady.

POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO 01 DOM SLUŽIEB

POPIS EXISTUJÚCEHO STAVU

Existujúca budova je realizovaná v tradičnej murovanej technológii z tehlových blokov a pórobetónových tvárnic. Zvislý nosný systém tvoria pozdĺžne murované steny hr. 375 mm z tehlových blokov na 1. N.P. a 375 mm z pórobetónových tvárnic v 2. N.P.. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové stropné dutinové panely hr. 250 mm. Časť stropnej konštrukcie nad prístavbou v 1.NP je tvorený drevenými strešnými priehradovými väzníkmi. Strop pod strechou je v existujúcom stave nezateplený. Podstrešný priestor je bez využitia je bez akéhokoľvek prístupného otvoru. Strecha je plochá pultová s dreveným krovom a s hladkou krytinou z oceleového pozinkovaného plechu s existujúcim náterom. Na streche je umiestnený existujúci bleskozvod.

Zakladanie je na betónových základových pásoch. Priečky sú tehlové hr. 150 a 100 mm a tiež pórobetónové hr. 100 mm. Okná sú už z väčšej časti vymenené za plastové s dvojsklom. Vonkajšia fasáda je v pôvodnom stave s brizolitovou omietkou a cementovou stierkou na domurovkách. Klampiarske výrobky sú z oceleového pozinkovaného plechu. Vykurovanie je teplovodné, dvojrúrkový systém so zvislými stúpačkami a spodným rozvodom pod stropom 1. N.P. , vykurovacie telesá – oceľové panelové radiátory. Vykurovací systém je napojený na existujúcu

vlastnú plynovú kotolňu umiestnenú v budove . Na chodbách sú umiestnené existujúce hydrantové skrine s výbavou.

Popis búracích prác:

- Vybúranie okapového chodníka a plochy s liatym asfaltom pre vstupnú rampu.
- Demontáž existujúcich klampiarskych výrobkov: oplechovanie horného povrchu atiky, oplechovanie vonkajších parapetov a dažďových zvodov, oplechovanie stien nad strešnou krytinou, podokapové žľaby ponechať.
- Demontáž 1 ks vchodových dverí v1. N.P.
- Demontáž vetracích mriežok z obvodových stien priľahlých ku kuchyniam
- Otlčenie kabrinového obkladu soklíka 100 %
- Otlčenie nesúdržných častí vonkajších omietok a ich vysprávky
- Vybúranie prístupových 2ks otvorov 750/600 mm do atikového muriva pre prístup do podstrešného priestoru pri zatepľovaní
- Demontáž a spätná montáž bleskozvodu
- Demontáž svietidiel a tabule označujúcej budovu na fasáde.
- Demontáž dreveného obkladu strešnej rímsy v nevyhnutnom rozsahu na hrúbku zateplenia stien.

Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol. Suť postupne s postupom prác dopravovať na príľahlý terén alebo na korbu vozidla, nesie sa nezhromažďovať táto suť na stropných konštrukciách. Suť z búracích prác uložiť na riadenú skládku.

POPIS NOVÉHO STAVU

Investor prístupuje k obnove budovy po cca 35 rokoch užívania ..

Nosný konštrukčný systém sa nemení.

5.1 Prevedenie kontaktného zatepl'ovacieho systému ETICS

Je potrebné previesť v zmysle STN 732901 /2015/ a STN 730802 /2015/.

Zateplený obvodový plášť je možné z hľadiska stavebnej fyziky diferencovať na :

- akumuláciu zónu
- izolačnú zónu

V akumulácii zóny sa pri vykurovaní akumuluje teplo, ktoré však cez izolačnú zónu neuniká do vonkajšieho prostredia v takom rozsahu ako sa deje teraz, ale v prípade zníženia teploty v miestnosti sa aj opätovne uvoľňuje do interiéru. To prispieva k vytvoreniu stálejšej klímy bez väčších teplotných výkyvov. Zateplením obvodového plášťa dôjde k zvýšeniu vnútornej povrchovej teploty steny, čo má za následok nielen zlepšenie tepelnej pohody v miestnosti, ale aj eliminovanie rizika výskytu zdraviu škodlivých húb a plesní na studených povrchoch stien. Zateplením obvodového plášťa dostáva budova okrem nového vzhľadu aj ochranný obal, odolný voči pôsobeniu nepriaznivých klimatických vplyvov.

Na existujúce obvodové steny sa prevedie kontaktný zatepl'ovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ :

- Omietka silikátová
- Penetračný náter
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty
- fasádne izolačné dosky z penového polystyrénu napr. BAUMIT EPS F 70 hr. 100 mm
- Lepiaca hmota

- Existujúce obvodové murované steny, povrch zbaviť nesúdržnej omietky, odmastniť a očistiť tlakovou vodou.

Na vonkajšie ostenia okien a dverí použiť fasádne dosky z penového polystyrénu hr. 20 mm.

Na zateplenie muriva okolo nerezového komína vyvedeného cez obvodovú stenu a okolo bleskozvodu pod omietkou sa prevedie kontaktný zateplňovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ :

- Omietka silikátová
- Penetračný náter
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty
- Minerálne fasádne izolačné dosky KNAUF FKD-S Thermal hr.100 mm
- Lepiaca hmota
- Existujúce obvodové murované steny, povrch zbaviť nesúdržnej omietky, odmastniť a očistiť tlakovou vodou.

Pri zateplňovaní soklíka maximálne do výšky 600 mm od terénu použiť kontaktný systém s tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu hr. 80 mm s triedou reakcie na oheň aspoň E.

Pred realizáciou zateplenia fasády je nutné vykonať v rámci prieskumných prác, resp. pred zahájením stavebných prác trhové skúšky hmoždínok a odtrhovú skúšku pevnosti v príľnavosti jestvujúcich vonkajších omietok a povrchových úprav. Priemerná súdržnosť jestvujúceho podkladu musí byť najmenej 200 kPa, minimálna hodnota merania 80 kPa.

Skladba vrstiev zateplenia strechy na existujúcom železobetónovom stropnom paneli:

- Navrhovaná PE fólia
- Navrhované rohože z minerálnych vlákien KNAUF TI 132 U (UNIFIT 032) hr. 120+120=240 mm

V časti strechy s nízkou výškou smerom k okapu bude skladba zateplenia strechy na jestvujúcom železobetónovom stropnom paneli:

- Navrhovaná PE fólia
- Navrhovaná fúkaná izolácia z minerálnej vaty hr. 240 mm typu Knauf SUPAFILT LOFT 045

V 1.N.P. je navrhovaná rampa šírky 1600 mm pre bezbariérový prístup v zmysle platnej legislatívy vyhlášky 532/2002 Z.z. ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Rampa bude s oceľovým madlom kotveným do steny.

Skladba konštrukcie podlahy vstupnej rampy:

- Navrhovaná betónová dlažba mrazuvzdorná, protišmyková hr. 40 mm
- Lepiaci flexibilný tmel hr. 5mm
- Kryštálická hydroizolácia - náter
- Betónová mazanina C 30/37 hr 130-150 mm
vystužená KARI rohožou o 8 oká 150/150 mm
- Zhutnený štrkový násyp fr. 0-32 hr. 200 mm
- Rastlý terén

Zemné práce

Vonku objektu sa prevedú zemné práce pre realizáciu opravy okapového chodníka a tiež výkopy pre dva základové pásy pre rampu v 1. N.P.

Základy.

Zrealizovať základové pásy z prostého betónu C 30/37 pre vstupnú rampu.

Zvislé konštrukcie.

Po zateplení stropu pod nevykurovaným podkroviem zamurovať montážne otvory 750/600 –2 ks murivom u presných pórobetónových tvárnic P6-650 na tenkovrstvú lepiacu maltu, hr. muriva 300 mm.

Úpravy povrchov.

Na existujúce obvodové konštrukcie sa prevedie kontaktný zatepl'ovací systém v skladbe podľa bodu 5.1 s vonkajšou povrchovou úpravou silikátovou škrabanou omietkou ako súčasť ETICS. Soklík bude opatrený marmolitovou (mozaikovou) stierkou. Farebné riešenie : vid' výkres pohľadov navrhovaný stav. Existujúci obvodový plášť pred realizáciou ETICS zbaviť opadávajúcich častí, odstrániť riasy a mach, omyť tlakovou vodou, odmastniť a povrch vyspraviť cementovou omietkou.

Dokončujúce práce.

Pri výstavbe bude používané lešenie ľahké pracovné radové s podlahami šírky 1,2 m a lešenie ľahké pracovné pomocné. Po ukončení stavebných prác sa prevedie vyčistenie objektu.

Izolácie proti zemnej vlhkosti

Pod dlažbu vstupnej rampy realizovať hydroizolačný náter na betónovú mazaninu, typ náteru napr. kryštalická hydroizolácia SIKATON. Pre ochranu zateplenia steny pod úrovňou okapového chodníka použiť nopolú Pe fóliu 8 mm.

Izolácie tepelné

Vid' predošlé body.

Konštrukcie tesárske

Úprava obkladu strešnej rímsoy pre zateplenie obvodových stien aj nad touto rímsoy. Pod oplechovanie atiky realizovať podkladné OSB dosky hr. 25 mm kotvené k atikovému murivu. Drevo impregnovanť proti drevokazným škodcom, hubám a plesniam a proti vnikaniu vlhkosti.

Konštrukcie klampiarske

Všetky vonkajšie parapety okien, ako aj zvislé prvky odvodnenia strechy, oplechovanie hornej plochy atiky sa odstránia a prevedú sa nové z lakoplastovaného pozinkovaného plechu, okrem dažďových zvodov, ktoré budú znovu použité. Nové oplechovanie atík kotviť k OSB doskám. Podrobnejšie vid' výkres výpisu klampiarskych prác.

Konštrukcie zámočnícke.

Pred hlavným vchodom do budovy v 1. N.P. zrealizovať nové oceľové madlo okolo vstupnej rampy. Na fasáde budú osadené nové hliníkové vetracie mriežky so sieťkou. Podrobnejšie vid' výpis zámočníckych prác.

Konštrukcie stolárske.

Vstupné dvere budú vymenené za nové hliníkové zasklené izolačným trojsklom.

Podlahy z dlaždíc.

Na vstupnú rampu bezbariérového vstupu v 1. N.P. realizovať betónovú mrazuvzdornú protišmykovú dlažbu 400/400 mm hr. 40 mm .

Podlahy z PVC

Nie sú

Nátery.

Oceľovú konštrukciu existujúcich prístreškov a okenných mreží zbaviť starého náteru a opatriť novým dvojnásobným syntetickým náterom s emailovaním.

Maľby.

Nie sú.

POPIS NOVÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA BUDOVY

Elektroinštalácia.

Existujúci bleskozvod bude demontovaný a bude po zateplení budovy opäť namontovaný, taktiež aj svietidlá na fasáde.

Zdravotnotechnická inštalácia

V objekte sa nachádzajú existujúce rozvody ZTI /vodovod, kanalizácia, zemný plyn/ ako aj zariadenie predmety. Predmetom projektu nie je ich výmena ani úprava.

Ústredné vykurovanie

V budove je existujúce ústredné vykurovanie a nemení sa. Systém je dvojrúrkový s rozvodom pod stropom 1. N.P. Vykurovacie telesá sú existujúce plechové panelové a budú opatrené novými termostatickými hlaviciami, pričom ich dodávku a montáž zabezpečí investor stavby. V kotolni je existujúci kotol na zemný plyn. Po zateplení investor stavby zabezpečí vyregulovanie vykurovacej sústavy na vlastné náklady.

Poznámka : Zámena navrhovaných materiálov na stavbu je možná len za ekvivalentné a lepšie.

Poznámka :

Zámena navrhovaných materiálov na stavbu je možná len za ekvivalentné a lepšie.

V Prešove december 2015

Ing. Michal Gajdoš

F. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY.

Stavba bude realizovaná naraz v jednej etape.
Zhotoviteľ stavby bude vybraný verejným obstarávaním.

Časový postup prípravy a realizácie stavby

- spracovanie projektu stavby12/2015
- stavebné povolenie01/2016
- zahájenie stavby (predpoklad)09/2016
- ukončenie stavby (predpoklad)12/2017

Stavenisko.

Pozemok s jestvujúcou prevádzkovou budovou určenou za zateplenie sa nachádza v centre obce Bystré. Prístup k budove je z miestnej komunikácie.

Stavenisko musí byť počas stavebných prác provizórne oplotené. Na fasáde sa bude pracovať z lešenia. Lešenie musí mať atest. Lešenie musí byť po obvode opatrené sieťou.

Bilancia zeminy.

Na stavbe bude prebytok zeminy v malom množstve do 1 m³.

Elektrická energia pre stavebné účely.

Bude odoberaná z jestvujúcej rozvodnej skrine pri vstupe do budovy. Za tým účelom zhotoviteľ si osadí vlastné meranie spotreby el. energie v staveništnom rozvádzači.

Výpočet potreby el. energie pre stavebné účely.

- zariadenie staveniska a drobné náradie...7 kW

spolu inštalovaný príkon.....7 kW

Súčasný príkon: $P_p = 1,38 \times 7 \times 0,6 = 5,8 \text{ kW/zmenu}$

$5,8 \times 0,8 = 4,6 \text{ kW}$ pre stavebné účely.

Pracovníci.

Na stavbe bude 6 stálych robotníkov + 1 majster.

Prvá pomoc.

Zhotoviteľ stavby musí mať na stavbe lekárničku s najnutnejšími liekmi a zdravotníckym materiálom pre prvú pomoc. V prípade väčšieho úrazu je možné poskytnutie lekárskeho zákroku v nemocnici vo Vranove nad Topľou.

Zariadenie staveniska a skládky materiálu.

Voda pre stavebné účely bude odoberaná z jestvujúceho vodovodu v budove, za tým účelom osadí zhotoviteľ stavby vodomer na podružné meranie spotrebovanej vody a so správcom budovy uzavrie zmluvu o odbere. Telefón pre stavebné účely je možné využívať z jestvujúcej mobilnej siete. Pre potreby šatní stavebných robotníkov si zhotoviteľ zabezpečí prenosné zariadenie.

Na stavenisku sú navrhnuté tieto skládky : plechový sklad materiálu a náradia. Ten bude umiestnený pred budovou na jestvujúcej spevnenej ploche.

Postup výstavby.

Dodávateľ spracuje vlastný harmonogram prác, ktorý bude súčasťou zmluvy o dielo a musí počas prác dodržiavať správny technologický postup výstavby.

Vplyv stavby na životné prostredie

Výstavba nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Z hľadiska ochrany prostredia sú kladené tieto požiadavky:

- udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby
- dodržať určené dopravné trasy pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materiálu
- zabezpečiť aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie
- znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami
- ukladať stavebný odpad separovane do príslušných kontajnerov, ktoré budú odvázané na riadenú skládku odpadu
- dodržiavanie stanovených plôch na skladovanie materiálu
- zabezpečenie vyčistenia štátnych a miestnych komunikácií v priebehu výstavby v prípade znečistenia dopravnými prostriedkami zhotoviteľa.

Časový postup likvidácie ZS

Keďže pre ZS nebudú vybudované nové objekty, nedochádza k žiadnej demolácii. Zlikvidujú sa len skládky materiálu, čo sa prevedie do 30 dní od ukončenia výstavby.





Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Počas stavebných prác dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Za bezpečnosť práce počas realizácie stavebných prác podľa tohto projektu zodpovedá zhotoviteľ stavby. Dodržiavať najmä tieto predpisy a normy:

- Vyhl. č. 147/2013 Zb. ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
- Nariadenie vlády 510/2001 Zb. v znení nariadenia vlády 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- Vyhl. Č. 59/82., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
- Vyhláška č. 718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
- Zákon č. 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení Zákona č.470/2000
- Zákon č. 174/68 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/94 Z.z.
- Zákon 124/2006 Zb. v znení zákona 309/2007 Zb. o ochrane zdravia pri práci.
- Zákon 364/2004 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády č. 40/2002 Z.z. vlády SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.
- Nariadenie vlády SR č.201/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
- Zákon 238/91 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- Základom pracovnoprávnej úpravy bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci čl. 36 Ústavy SR
- STN 73 3050 Zemné práce
- STN 01 8012 Bezpečnostné značky a tabuľky
- STN 34 3085 Predpisy pre zaobchádzanie s el. zariadením pri požiaroch a zátopách
- STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach
- STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s el. zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie

V Prešove: december 2015

Vypracoval: Ing. Michal Gajdoš

GM- Projektová kancelária, Poľná 15, 080 06 Prešov	NÁVRH MECHANICKÉHO PRIPEVNENIA VONKAJŠÍCH TEPELNOIZOLAČNÝCH KONTAKTNÝCH SYSTÉMOV (ETICS) NA SPOJENIE S PODKLADOM v súlade s STN 73 2902:2012 a STN EN 1991-1-4:2007	
Identifikácia budovy/stavby: (popis, adresa)		
Výška budovy: h = 8.5m	Dĺžka budovy: d = 34.4m	Šírka budovy: b = 26.4m
Terén kategórie II Základná rýchlosť vetra: $v_{b,0}$ = 26 m/s		
Obch. názov a typ kotvy: EJOT Ejotharm STR U, STR U 2G Číslo ETA: 04/0023		
Výrobca: EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe		
Podklad: C: Murivo s dutých, alebo dierovaných murovacích prvkov		
Spôsob montáže: Rožperné kotvy so skrutkou, aktivované skrutkovaním skrutky		
Min. objemová hm. podkladu: 1200 kg/m ³ Min. pevnosť v tlaku podkladu: 12 MPa		
N _{Rk} - charakteristická únosnosť kotvy v podklade: 1.2 kN Y _{Mc} = 2		
Tepelná izolácia: EPS, t=100 mm	Okrajové oblasti budovy (A)	Stredová oblasť budovy (B)
Návrhová hodnota účinkov ťaženia vetrom	S _{d(A)} = 2.00 kN/m ²	S _{d(B)} = 1.57 kN/m ²
Únosnosť proti vyvlečeniu	R _{d1(A)} = 4.51 kN/m ²	R _{d1(B)} = 3.27 kN/m ²
Únosnosť proti vytrhnutiu/vytiahnutiu	R _{d2(A)} = 4.80 kN/m ²	R _{d2(B)} = 3.60 kN/m ²
Okrajové oblasti budovy		
8 ks rožperných kotiev na 1 m ² , z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolačných dosiek VYHOVUJE		
  (usporiadanie kotiev s doskami 500x1000mm)		
Stredová oblasť budovy		
6 ks rožperných kotiev na 1 m ² , z toho 4 ks v stykoch tepelnoizolačných dosiek VYHOVUJE		
  (usporiadanie kotiev s doskami 500x1000mm)		
Vypracoval: (Meno a priezvisko, titul AO) Ing. Michal Gajdoš, AO č. 4743	Dátum: 15.12.2015	Pečiatka a podpis:

Návrh je vypracovaný pomocou kalkulatora pre navrhovanie mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) na spojenie s podkladom verzia 02 (4/2014)

Oprávnený používateľ: GM- Projektová kancelária, Poľná 15, 080 06 Prešov

Registračné číslo AO: 4743

Číslo licencie: 083

Obec Hermanovce nad Topľou

Obecný úrad v Hermanovciach nad Topľou, 094 34 Hermanovce nad Topľou

č. 93/2020 – 002

V Hermanovciach nad Topľou dňa 13.03.2020

Obec Bystré
OcÚ, Šarišská 98/20
094 34 Bystré
(IČO: 00332275)

Vec

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

Dňa 13.03.2020 ste ohlásili stavebné úpravy a udržiavacie práce na stavbe pod názvom: „: REKONŠTRUKCIA DOMU SLUŽIEB“ - SÍDL SOCIÁLNEHO PODNIKU, UL. ŠARIŠSKÁ 97/22, BYSTRÉ - SO 01 – DOM SLUŽIEB - obecnej budovy s.č. 97, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. C-KN 470/2 a 470/1 k.ú. Bystré, ktorej ste vlastníkom (LV č. 941), podľa PD vypracovanej Ing. Michalom Gajdošom, GM - Projektová kancelária, Poľná 15, 080 01 Prešov - autorizovaným stavebným inžinierom.

Popis existujúceho stavu:

Budova má 2 nadzemné podlažia a je bez podpivničenia. Strecha je plochá pultová nevyužitým podstrešným priestorom. V 1.N.P. sa nachádza spoločenská miestnosť, hygienické zariadenia a výdajňa stravy so zázemím, ďalej pekáreň so zázemím. V 2.N. P. sú umiestnené kancelárie, zasadacia miestnosť a hygienické zariadenia. Jednotlivé podlažia budovy sú prepojené schodišťom. Budova je napojená na el. energiu, na verejný rozvod zemného plynu, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a na slaboprúdové rozvody. Navrhovanou rekonštrukciou budovy sa nebude meniť dispozícia budovy. Práce budú pozostávať zo zateplenia fasády a výmeny vstupných dverí za hliníkové.

Existujúca budova je realizovaná v tradičnej murovanej technológii z tehlových blokov a pórobetónových tvárnic. Zvislý nosný systém tvoria pozdĺžne murované steny hr. 375 mm z tehlových blokov na 1. N.P. a 375 mm z pórobetónových tvárnic v 2. N.P.. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové stropné dutinové panely hr. 250 mm. Časť stropnej konštrukcie nad prístavbou v 1.NP je tvorený drevenými strešnými priehradovými väzníkmi. Strop pod strechou je v existujúcom stave nezateplený. Podstrešný priestor je bez využitia je bez akéhokoľvek prístupného otvoru. Strecha je plochá pultová s dreveným krovom a s hladkou krytinou z oceleového pozinkovaného plechu s existujúcim náterom. Na streche je umiestnený existujúci bleskozvod. Zakladanie je na betónových základových pásoch. Priečky sú tehlové hr. 150 a 100 mm a tiež pórobetónové hr. 100 mm. Okná sú už z väčšej časti vymenené za plastové s dvojsklom. Vonkajšia fasáda je v pôvodnom stave s brizolitovou omietkou a cementovou stierkou na domurovkách. Klampiarske výrobky sú z oceleového pozinkovaného plechu. Vykurovanie je teplovodné, dvojrúrkový systém so zvislými stúpačkami a spodným rozvodom pod stropom 1. N.P. , vykurovacie telesá – oceleové panelové radiátory. Vykurovací systém je napojený na existujúcu vlastnú plynovú kotolňu umiestnenú v budove . Na chodbách sú umiestnené existujúce hydrantové skrine s výbavou.

Popis búracích prác:

- Vybúranie okapového chodníka
- Demontáž existujúcich klampiarskych výrobkov: oplechovanie horného povrchu atiky, oplechovanie vonkajších parapetov a dažďových zvodov, oplechovanie stien nad strešnou krytinou, podokapové žľaby ponechať.
- Demontáž 1 ks vchodových dverí v1. N.P.
- Demontáž vetracích mriežok z obvodových stien prilahlých ku kuchyniam
- Otlčenie kabrinového obkladu soklíka 100 %
- Otlčenie nesúdržných častí vonkajších omietok a ich vysprávky
- Demontáž a spätná montáž bleskozvodu
- Demontáž svietidiel a tabule označujúcej budovu na fasáde.
- Demontáž dreveného obkladu strešnej rímasy v nevyhnutnom rozsahu na hrúbku zateplenia stien.

Búracie práce realizovať ručne v smere postupu z hora nadol.

Popis navrhovaných úprav:

Nosný konštrukčný systém sa nemení.

Oprava fasády - prevedenie kontaktného zatepľovacieho systému ETICS a výmena vchodových dverí.

Zateplený obvodový plášť je možné z hľadiska stavebnej fyziky diferencovať na :

- akumuláciu zónu
- izolačnú zónu

V akumuláčnej zóne sa pri vykurovaní akumuluje teplo, ktoré však cez izolačnú zónu neuniká do vonkajšieho prostredia v takom rozsahu ako sa deje teraz, ale v prípade zníženia teploty v miestnosti sa aj opätovne uvoľňuje do interiéru. To prispieva k vytvoreniu stálejšej klímy bez väčších teplotných výkyvov. Zateplením obvodového plášťa dôjde k zvýšeniu vnútornej povrchovej teploty steny, čo má za následok nielen zlepšenie tepelnej pohody v miestnosti, ale aj eliminovanie rizika výskytu zdraviu škodlivých húb a plesní na studených povrchoch stien. Zateplením obvodového plášťa dostáva budova okrem nového vzhľadu aj ochranný obal, odolný voči pôsobeniu nepriaznivých klimatických vplyvov.

Na existujúce obvodové steny sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ :

- Omietka silikátová
- Penetračný náter
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty
- fasádne izolačné dosky z penového polystyrénu napr. BAUMIT EPS F 70 hr. 100 mm
- Lepiaca hmota

Existujúce obvodové murované steny, povrch zbaviť nesúdržnej omietky, odmastniť a očistiť tlakovou vodou.

Na vonkajšie ostenia okien a dverí použiť fasádne dosky z penového polystyrénu hr. 20 mm.

Na zateplenie muriva okolo nerezového komína vyvedeného cez obvodovú stenu a okolo bleskozvodu pod omietkou sa prevedie kontaktný zatepľovací systém v skladbe /smerom z exteriéru do interiéru/ :

- Omietka silikátová
- Penetračný náter
- Výstužná vrstva z lepiacej malty a sklotextilnej mriežky
- Vyrovnávajúca vrstva z lepiacej malty
- Minerálne fasádne izolačné dosky KNAUF FKD-S Thermal hr.100 mm
- Lepiaca hmota

Existujúce obvodové murované steny, povrch zbaviť nesúdržnej omietky, odmastniť a očistiť

tlakovou vodou.

Pri zatepl'ovaní soklíka maximálne do výšky 600 mm od terénu použiť kontaktný systém s tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu hr. 80 mm s triedou reakcie na oheň aspoň E. Pred realizáciou zateplenia fasády je nutné vykonať v rámci prieskumných prác, resp. pred zahájením stavebných prác trhové skúšky hmoždínok a odtrhovú skúšku pevnosti v príľnavosti jestvujúcich vonkajších omietok a povrchových úprav.

Vstupné dvere budú vymenené za nové hliníkové zasklené izolačným trojsklom.

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky cez firmu, ktorá bude určená investorom stavby pri výberovom konaní.

Obec Hermanovce nad Topľou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s § 119 ods. 3 posúdila Vami predložené podklady a podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona Vám **o z n a m u j e**, že proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác **v rozsahu uvedenom v ohlásení**

nemá námietky.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 5 stavebného zákona Vás súčasne **upozorňujeme**, že toto **oznámenie nenahrádza** rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, ako aj nimi uložené podmienky pri realizácii drobnej stavby.

Pri uskutočňovaní a užívaní stavby ste povinný dodržiavať príslušné slovenské **technické normy**.

Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona: Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu a udržiavacie práce **do dvoch rokov** odo dňa doručenia oznámenia stavebníkovi.



Ing. Martin Ivan
Starosta obce

Príloha: 1 x overená zjednodušená projektová dokumentácia

Doručí sa:

1. Obec Bystré, OcÚ, Šarišská 98/20, Bystré – starosta obce